



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final 2a. Calle y 4av. 3-81 zona 4 colonia Palmeras del Sur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0057-43	FECHA:	31/07/2024



FOTO:1 Sustrucción de lámina, por lámina Troquelada, Aluzinc Calibre 26. 10 %



FOTO:2 Sustrucción de lámina, por lámina Troquelada, Aluzinc Calibre 26. 10 %



FOTO: 3 Mantenimiento a estructura de soporte de metal. 10%



FOTO: 4 Mantenimiento a estructura de soporte de metal. 10%




FOTO:5 Sustrucción de piso Cerámico 10%.




FOTO:6 Sustrucción de piso Cerámico 10%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final 2a. Calle y 4av. 3-81 zona 4 colonia Palmeras del Sur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0057-43	FECHA:	19/08/2024



FOTO:1 Sustitución de lámina, por lámina Troquelada, Aluzinc Calibre 26. 50 %.




FOTO:2 Sustitución de lámina, por lámina Troquelada, Aluzinc Calibre 26. 50 %.




FOTO: 3 Mantenimiento a estructura de soporte de metal. 50%



FOTO: 4 Mantenimiento a estructura de soporte de metal. 50 %.



FOTO:5 Sustitución de piso Cerámico 50 %.



FOTO: 6 Sustitución de piso Cerámico 50 %.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva
CONSEJO EDUCATIVO
NIVEL PRIMARIO
PALMERAS DEL SUR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
PALMERAS DEL SUR



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final 2a. Calle y 4av. 3-81 zona 4 colonia Palmeras del Sur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0057-43	FECHA:	2/09/2024



FOTO:1 Sustrucción, por lámina Troquelada, aluzinc calibre 26. 85%.



FOTO:2 Sustrucción, por lámina Troquelada, aluzinc calibre 26. 85%.



FOTO:3 Mantenimiento a estructura de Soporte de metal. 85%.



FOTO:4 Mantenimiento a estructura de Soporte de metal. 85%.



FOTO:5 Sustrucción de piso Cerámico 85%.



FOTO:6 Sustrucción de piso Cerámico 85%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA
CONSEJO EDUCATIVO
NIVEL PRIMARIO
PALMERAS DEL SUR

Firma y Sello Director-Centro Educativo Público
DIRECCION
PALMERAS DEL SUR