

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2 COLONIA LA INDUSTRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0061-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/08/2024



Foto 1: Reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en módulo de aulas, finalizado al 100%.



Foto 3: Suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en módulo de aulas, finalizado al 100%.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (lijado, aplicación a 2 manos de pintura anticorrosiva) en el módulo de aulas, finalizado al 100%.



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (lijado, aplicación a 2 manos de pintura anticorrosiva) en el módulo de aulas, finalizado al 100%.



Foto 6: Suministro y reparación de sistema eléctrico, fuerza e iluminación en el módulo de salones de clase, finalizado al 100%.

**ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
CONSEJO EDUCATIVO
COL. LA INDUSTRIA, ESCUTLA**

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2 COLONIA LA INDUSTRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0061-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/08/2024



Foto 7: Suministro y reparación de sistema eléctrico, fuerza e iluminación en el módulo de salones de clase, finalizado al 100%.



Foto 8: Suministro y reparación de sistema eléctrico, fuerza e iluminación en el módulo de salones de clase, incluye el cambio de caja de filipones. Finalizado al 100%.



Foto 9: Cambio e instalación de inodoros en el módulo de baños, finalizada al 100%.




Foto 10: Herrería. Mantenimiento y reparación de puertas en los servicios sanitarios. Finalizada al 100%.



Foto 11: Reparación y mejoramiento en el área de servicios sanitarios, finalizada al 100%.



Foto 12: Reparación y mejoramiento en el área de servicios sanitarios (dos módulos), finalizada al 100%.

ESCUOLA OFICIAL URBANA MIXTA
CONSEJO EDUCATIVO
COL. LA INDUSTRIA, ESCUTLA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa