

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE ZONA 3 COLONIA LA CASCADA 1,2,3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0124-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/07/2024



Foto 7: Herrería. Reparación y mantenimiento de puerta de metal, ventanas de metal para despacho de cocina mas balcon.



Foto 8: Cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina.




Foto 9: Cambio e instalación de canal de PVC, se observan las bocas para bajadas de agua que son parte de la continuación del proceso.



Foto 10: Cambio e instalación de bajada de agua PVC 3", se observan los tubos a la espera de su instalación.



Foto 11: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas y balcones del módulo de aulas. Puerta reparada lista para su instalación.



Foto 12: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas y balcones del módulo de aulas. Evaluadora de campo supervisando los trabajos de herrería y el avance del proceso de remozamiento.

Firma y sello del Presidente de



Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.