

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE ZONA 3 COLONIA LA CASCADA 1,2,3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0124-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024



Foto 1: Reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Cambio e instalación de inodoros, incluye accesorios y conexión de tubería. Finalizado al 100%



Foto 3: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas. (1.50 m x 0.69 m) en módulo de baños, finalizada al 100%



Foto 4: Impermeabilización de losa en el módulo de baños, finalizada al 100%




Foto 5: Reparación de circuito de iluminación (incluye ducto o tubo PVC, abrazaderas, cajas octogonales, cables, interruptores, plafonera con foco ahorrador de alta potencia. Finalizada al 100%





Foto 6: Reparación y mejoramiento de cocina, incluye remozamiento estufa de leña rural. Finalizada al 100%

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Certificado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA LA CASCADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE ZONA 3 COLONIA LA CASCADA 1,2,3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0124-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024

Foto 7: Reparación y mejoramiento de cocina, incluye remozamiento y reparación de muebles fijos de concreto y azulejo. Finalizada al 100%

Foto 8: Herrería. Reparación y mantenimiento de puerta de metal, ventanas de metal para despacho de cocina mas balcon. Finalizada al 100%

Foto 9: Reparación de circuito de iluminación y fuerza (incluye ducto o tubo PVC, abrazaderas, cajas octogonales, cables, interruptores y tomacorrientes dobles, plafonera con foco ahorrador de alta potencia. Finalizada al 100%

Foto 10: Cambio e instalación de soporte de metal para canal de PVC y canal de PVC, finalizada al 100%

Foto 11: Cambio e instalación de bajada de agua PVC 3" en módulo de aulas, finalizado al 100%

Foto 12: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas y balcones en el módulo de aulas, finalizada al 100%

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.