

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0243-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/08/2024



Foto 1: Evaluadora de campo visita el establecimiento para supervisar el avance del 50% de los trabajos de remozamiento.



Foto 2: Reparación y mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparaciones, cambio de tubería, artefactos y muebles fijos de concreto (migitorio) y azulejo. Se observa la colocación de este último.



Foto 3: Junto a los servicios sanitarios se construye una pileta de concreto que sirve como reservorio de agua.



Foto 4: Cambio e instalación de estructura de metal en el módulo de servicios sanitarios. La evaluadora de campo supervisa los pedestales de la estructura.



Foto 5: Cambio e instalación de estructura de metal en el módulo de baños. Obsérvese la estructura azul ya preparada para que se le instale la lámina correspondiente.



Foto 6: Cambio e instalación de piso torta de concreto en el módulo de servicios sanitarios.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FINCA LA ESMERALDA

[Firma]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0243-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/08/2024



Foto 7: Se prosigue con el recorrido del remozamiento en el área de cocina. Proceso de ejecución.



Foto 8: Mejoramiento de modulo de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles de concreto fijo y azulejo. Obsérvese la reconstrucción de la estufa de leña.



Foto 9: Mejoramiento de modulo de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles de concreto fijo y azulejo.



Foto 10: Cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina. Instalación en proceso.




Foto 11: Cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de aulas. Obsérvese la preparación del mortero de pega para el piso.



Foto 12: Evaluadora de campo en la firma del conocimiento de la visita para verificar el avance del remozamiento al 50% de su ejecución.

J. C. A.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma, Sello y Colegado del Evaluador de Campo del Programa

