

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICRO-PARCELAMIENTO CHUCHU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0249-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024



Foto 7: Mantenimiento en estructura de metal para la cubierta en proceso de avance. Para el modulo de servicios sanitarios mas salón de clases.



Foto 8: Sustitución de puerta de metal en el salon de clases, aun costado de los servicios sanitarios. En proceso de instalación.



Foto 9: También se puede observar el avance en el siguiente modulo de trabajo (dirección mas salon de clases). El desmontaje de lamina en mal estado.



Foto 10: Se inicia el mantenimiento de estructura de metal tipo JOIST. En modulo de (dirección mas salon de clases).



Foto 11: Por la buena gestión de OPF y supervisora se logra un trabajo adicional de la PRA-FOR-85. El desmontaje de lamina en mal estado, en el modulo de aulas lado Norte del establecimiento.



Foto 12: Mantenimiento en estructura de metal para la cubierta en proceso de avance. En el modulo de aulas, trabajo adicional.

Marco Antonio Goni

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma, Sello y tipo. Cargado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICRO-PARCELAMIENTO CHUCHU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0249-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024




Foto 1: Evaluadora de campo da inicio al recorrido para analizar el avance del remozamiento. En proceso de ejecución.



Foto 2: Se analiza el avance en el desmontaje de los inodoros existentes por el mal estado que se encuentran y sustituirlos por nuevos inodoros, en el modulo de servicios sanitarios.



Foto 3: Se desmontan las puertas metalicas de los servicios sanitarios, para darle su debido mantenimiento y reparación.



Foto 4: En el establecimiento se estan realizando los avances de mantenimiento y reparaciones de puertas, para los cubilos de los servicios sanitarios.



Foto 5: Desmontaje de estructura de metal en mal estado para sustituirla por estructura nueva. Avance en proceso exitoso.



Foto 6: Mantenimiento de estructura de metal que aun se encuentra en buen estado, el mantenimiento incluye lijado y pintura anticorrosiva.

Marco Antonio Cava

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa

