

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICRO-PARCELAMIENTO CHUCHU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0249-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024



Foto 1: Se tiene una breve reunión antes de empezar el recorrido de recepción finalizado al 100% de ejecución.



Foto 2: Se Empieza el recorrido en el modulo de servicios sanitarios juntamente con directora y presidente de OPF.



Foto 3: Presidente de OPF, expone a la evaluadora de cambio la colocación de nuevos kits de servicios sanitarios, finalizado al 100%.



Foto 4: Evaluadora de campo inspecciona las instalaciones de los accesorios en los inodoros, en el modulo de servicios sanitarios.



Foto 5: Trabajo de mejoramiento de herrería, incluye lijado y pinturas en puertas de cada cubículo de los inodoros.



Foto 6: Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento de estructura de metal, incluye lijado y pintura anticorrosiva en el modulo de aula juntamente con servicios sanitarios.


Marco Antonio Bana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICRO-PARCELAMIENTO CHUCHU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0249-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024



Foto 7: Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento de estructura de metal, incluye lijado y pintura anticorrosiva en el modulo de aula juntamente con servicios sanitarios. Finalizado



Foto 8: Reparación y mantimientio en puerta de metal del salón de clases. Fianlizado



Foto 9: Modulo de dirección con salon de clases, Donde se recibo el trabajo de cambio de lamina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento en su estructura metalica tipo Joins.



Foto 10: Presidente de OPF entrega el trabajo de cambio e instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 a evaluadora de campo, el modulo de dirección mas salon de clases, finalizado.



Foto 11: Se logró con la buena gestión un trabajo adicional llamado de otra manera remanente, la instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento en estructura en modulo de aulas lado NORESTE EXTERIOR.



Foto 12: Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento en estructura en modulo de aulas lado NORESTE INTERIOR. Trabo adicional finalizado.

Marco Antonio Bani

Firma y sello del Presidente de



Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa

