

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |                                     |                                |                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                           | MUNICIPIO:                     | ESCUINTLA                                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4A. AVENIDA 22-04 ZONA 5 COLONIA CAÑAVERAL I. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-1826-43                       | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 4/04/2024                                     |



Foto 1: Escuela Oficial Rural Mixta, Gonzalo Adolfo Santizo Santizo.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios uno, Incluye reparación, cambio de tubería, artefactos, accesorios y azulejo y bebederos.



Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios dos, Incluye reparación, cambio de tubería, artefactos, accesorios y azulejo.



Foto 5: Es necesaria la reparación y mantenimiento de puertas, incluye pintura y chapa.



Foto 6: Mejoramiento de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles fijos de concreto, y azulejo.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma, Sello y No de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.



REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |                                     |                                |                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                           | MUNICIPIO:                     | ESCUINTLA                                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4A. AVENIDA 22-04 ZONA 5 COLONIA CAÑAVERAL I. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-1826-43                       | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 4/04/2024                                     |



Foto 7: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina.



Foto 8: En el módulo de cocina es necesaria la reparación y mantenimiento de puertas, balcones y puertas de gabinetes.



Foto 9: Mantenimiento e instalación de estructura de metal, incluye lijado, pintura anticorrosiva y cambio e instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26. incluye tornillos.



Foto 10: Es necesario el cambio e instalación de estructura de metal, incluye lijado y pintura anticorrosiva en el módulo del escenario.



Foto 11: Es necesario el suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el módulo del escenario.



Foto 12: Proceso de registro de necesidades prioritarias durante la evaluación de campo.

*[Firma manuscrita]*



Firma y sello del representante de la institución educativa

*[Firma manuscrita]*



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa