

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 22-04 ZONA 5 COLONIA CAÑAVERAL I.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1826-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024



Foto 1: Se inicia el recorrido del avance del 50% de la ejecución del remozamiento. Juntamente con la organización de padres de familia, directora y evaluadora de campo.



Foto 2: Se visualizó que se tiene la sustitución de grifos en el primer bebedero del primer modulo de servicios sanitarios.



Foto 3: Se visualizó que se tiene la sustitución de grifos en el segundo bebedero del primer modulo de servicios sanitarios.



Foto 4: Se visualizó que se tiene la sustitución de grifos en bebedero del segundo modulo de servicios sanitarios.



Foto 5: Herrería, se observó avance en el mantenimiento de las puertas metálicas de los servicios sanitarios.



Foto 6: Modulo de cocina en proceso de avance, se contempla el avance de reparación de la estufa rural de leña mas chimenea.







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 22-04 ZONA 5 COLONIA CAÑAVERAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1826-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024



Foto 7: Módulo de cocina en proceso de avance, se contempla el avance de fabricación de muebles fijos. Ejecución en proceso constructivo.



Foto 8: Módulo de cocina en proceso de avance, se contempla el avance la reparación de la plancha metálica de la estufa de leña rural. Ejecución en proceso constructivo.



Foto 9: Herrería, se observó avance en el mantenimiento de las puertas metálicas. Ejecución en proceso constructivo.




Foto 10: Avance de instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 sobre la estructura metálica portante que ya ha recibido su mantenimiento que incluye lijado y pintura. En el área de escenario.



Foto 11: Avance de fabricación de barandas desmontables en el módulo de escenario.



Foto 12: Área de bodega, materiales en buen estado y ordenado.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

