

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 22-04 ZONA 5 COLONIA CAÑAVERAL I.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1826-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/08/2024



Foto 1: Se tiene una reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios uno, Incluye reparación, cambio de tubería, artefactos, accesorios y azulejo y bebederos. 7.00 m x 2.55 m, finalizado al 100%



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios dos, Incluye reparación, cambio de tubería, artefactos, accesorios y azulejo. 8.00 m x 3.00 m, finalizado al 100%




Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios tres, Incluye reparación, cambio de tubería, artefactos, accesorios y azulejo. 8.00 m x 3.00 m, finalizado al 100%



Foto 5: Herrería, Reparación y mantenimiento de puertas en módulos de servicios sanitarios, incluye pintura y chapa, finalizado al 100%



Foto 6: Mejoramiento de cocina, Incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles fijos de concreto, y azulejo, finalizado al 100%

Firma y sello del Presidente de la ORE
R.M. Gonzalo Adolfo Santizo Santizo
CONSEJOS EDUCATIVOS
ESCUINTLA

Firma, Sello y No. Cargado del Evaluador de Campo del Programa
Ayerre del Comisariado Ejecutivo
Evaluador de Campo

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 22-04 ZONA 5 COLONIA CAÑAVERAL I.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1826-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/08/2024



Foto 7: Módulo de cocina, cambio e instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26. Incluye tornillos, finalizado al 100%



Foto 8: Área de escenario, suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos), finalizado al 100%



Foto 9: Cambio e instalación de piso en el área del escenario finalizada al 100%



Foto 10: Puerta tipo reja y barandal en área del escenario finalizada al 100%



Foto 11: Cambio e instalación de piso cerámico en módulo de aulas, finalizado al 100%



Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila firma el acta para dar finalización al programa de remozamiento.

Firma y sello del Presidente de la O.P.M. Gonzalo Adolfo Santizo Santizo
COLONIA CAÑAVERAL I.
CONSEJOS EDUCATIVOS
ESCUINTLA

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ayary Avila
Evaluador de Campo