

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024



Foto1: Una breve reunión antes de empezar el recorrido del programa de remozamiento del 100%.



Foto 2: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en aula del 1er. Módulo de aulas, finalizado al 100%.




Foto 3: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en gradas del 1er. Módulo de aulas, finalizado al 100%.



Foto 4: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en pasillo exterior del 1er. Módulo de aulas, finalizado al 100%.




Foto 5: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en 1er. Módulo de aulas, finalizado al 100%.



Foto 6: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en la cocina del 2do. Módulo de aulas, finalizado al 100%.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma, Sello y Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024



Foto 7: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el 2do. Módulo de aulas, finalizado al 100%.



Foto 8: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el 2do. Módulo de aulas (se observa la protección anti robos en la bodega, debajo de la nueva lámina) finalizado al 100%.



Foto 9: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el módulo de bodega, finalizado al 100%.



Foto 10: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el módulo de bodega, finalizado al 100%.



Foto 11: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el módulo de bodega, finalizado al 100%.



Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila firma el acta para dar finalización al programa de remozamiento.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

