

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV COL. EL MANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2158-43	FECHA:	ESCUINTLA, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024.



Foto1: Sutipcion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 aula No. 06



Foto 2: Sustitucion de Puerta en la bodega de la cocina. Con chapa.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a 6 puertas servicios sanitarios de alumnos.



Foto 4: Sustitución de Chapa en puerta de la cocina.




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto.






Foto 6: Reparación de piso de cemento líquido en una parte de dirección .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV COL. EL MANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2158-43	FECHA:	ESCUINTLA, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024.



Foto7: Sustrución Inodoro. Dirección



Foto 8: Instalación de 60 metros lineales de cerco tipo Razor perimetro afuera de la escuela.



Foto 9: Sustrución de interruptores y apagadores en la cocina.



Foto 10: Reparación de cableado electrico dirección y cocina .






Foto 11: Sustrución de interruptores simples.



Foto 12: Intalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable electrico. Corredor de los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV COL. EL MANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2158-43	FECHA:	ESCUINTLA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto13: Sustrucion de estructura de metal de ventana. De la cocina



Foto 14: Instalacion de unidades luz 8(incluye interruptor, ducto y cable electrico) corredor de la escuela



Foto 15: Mantenimiento a estufa rural . Cocina




Foto 16: Sustrucion de tomacorrientes dobles. Direccion



Foto 17: Sustrucion a tuberia PVC linea principal aguas negras.



Foto 18: Reparacion de piso de torta de concreto en la direccion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

