

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RICHARDSON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PRADOS DEL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2288-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/07/2024



Foto 1: Evaluadora de campo en la visita de evaluación y verificación del avance del 50% de los trabajos de remozamiento.



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparación cambio de tubería, artefactos y azulejo. Instalación de azulejos en proceso.



Foto 3: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas. (2.00 m x 0.85 m) en el módulo de servicios sanitarios. Proceso de desmoteje de puertas.



Foto 4: Reparación y mejoramiento de cocina, incluye remozamiento estufa de leña rural, y reparación de muebles fijos de concreto y azulejo. Reconstrucción de estufa de leña.



Foto 5: Reparación y mejoramiento de cocina, incluye remozamiento estufa de leña rural, y reparación de muebles fijos de concreto y azulejo. Reparación de pileta.



Foto 6: Herrería. Reparación y mantenimiento de puerta de metal y de reja, ventanas de metal para despacho de cocina mas balcon.

5646
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
JORNADA VESPERTINA
COLONIA PRADOS DEL RIO, ESCUINTLA

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RICHARDSON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PRADOS DEL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2288-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/07/2024



Foto 7: Herrería. Reparación y mantenimiento de puerta de metal y de reja, ventanas de metal para despacho de cocina mas balcon.



Foto 8: Herrería. Reparación y mantenimiento de portón de ingreso de la calle hacia la cocina y reparación de muro.



Foto 9: Cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina.



Foto 10: Cambio e instalación de puerta de metal 2.05 m x 0.95 m, en el módulo de dirección, puerta desmontada en muy malas condiciones, en proceso de sustitución.



Foto 11: Cambio e instalación de puerta de metal tipo reja 2.05 m x 0.95 m en el módulo de dirección. Proceso de reparación.



Foto 12: Herrería en salones de clases. Proceso de reparación y mantenimiento de balcones, incluye pintura.

JEMG
Firma y sello del Presidente de la CPE
CONSEJO EDUCATIVO
JORNADA VESPERTINA
PRADOS DEL RIO ESCUINTLA

[Firma]
Firma, Sello y No. Catálogo del Evaluador de Campo del Programa
Ayuntamiento de Escuintla
Evaluador de Campo

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.