

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RICHARDSON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PRADOS DEL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2288-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024



Foto 1: Se realizó una reunión previa al recorrido de la recepción de remozamiento.



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparación cambio de tubería, artefactos y azulejo. Finalizado



Foto 3: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas en módulo de baños. (2.00 m x 0.85 m). Finalizado



Foto 4: Reparación de circuito eléctrico iluminación en módulo de baños (incluye ducto o tubo PVC, abrazaderas, foco ahorrador de alta potencia, interruptores y cables). Finalizado



Foto 5: Reparación y mejoramiento de cocina, incluye remozamiento estufa de leña rural, y reparación de muebles fijos de concreto y azulejo. Finalizado



Foto 6: Herrería. Reparación y mantenimiento de puerta de metal y de reja, ventanas de metal para despacho de cocina mas balcon. Finalizado.

5646
Firma y sello del Presidente de U.E.
ESCUINTLA
MARIA MARTA ESCOBAR COBOS
CONSEJO EDUCATIVO
JORNADA VESPERTINA
COLONIA PRADOS DEL RIO ESCUINTLA

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Carmen Acuña
Evaluador de Campo

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RICHARDSON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PRADOS DEL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2288-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024



Foto 7: Herrería. Reparación y mantenimiento de portón de ingreso de la calle hacia la cocina y reparación de muro. Finalizado.



Foto 8: Cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina. Finalizado.



Foto 9: Cambio e instalación de puerta de metal 2.05 m x 0.95 m y cambio e instalación de puerta de metal tipo reja 2.05 m x 0.95 m en el módulo de dirección. Finalizado.



Foto 10: Suministro y reparación del sistema eléctrico de fuerza e iluminación en solones de clase y dirección. Finalizado.



Foto 11: Herrería. Reparación y mantenimiento de balcones en salones de clase, incluye pintura. Finalizado.



Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila firma el acta para dar finalización al programa de remozamiento.

5046

Firma y sello del Presidente de la OMA



[Handwritten signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

