

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CARLOS ERNESTO GONZALEZ BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ROSA ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2655-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024



Foto 1: Evaluadora de campo visita el establecimiento para supervisar los avances del 50% en los trabajos de remozamiento.



Foto 2: Cambio e instalación de inodoros en el módulo de baños. Se observa el espacio vacío de los sanitarios pues estos ya fueron retirados.



Foto 3: Suministro e instalación de azulejo en el módulo de baños en su proceso de colocación.



Foto 4: Suministro e instalación de estructura de soporte de madera por metal en el módulo de baños.



Foto 5: Suministro e instalación de lamina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26 en el módulo de baños, se observa el inicio del proceso de instalación de lámina.



Foto 6: Suministro e instalación de pilas de concreto de 2 lavaderos y sus respectivas conexiones sanitarias e hidráulicas dentro del módulo de servicios sanitarios.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia - OPF -

DE LA OFICINA RURAL ESCUINTLA
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
- OPF -

Firma y Sello No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa

Evaluador de Campo

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CARLOS ERNESTO GONZALEZ BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ROSA ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2655-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024



Foto 7: Mejoramiento de cocina (incluye remozamiento de estufa de leña rural mas chimenea).



Foto 8: Mejoramiento de cocina, incluye la reparación de muebles fijos de concreto para luego en el proceso colocarles azulejos.



Foto 9: Suministro e instalación de lamina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26 en el módulo de cocina.



Foto 10: Suministro e instalación de porton de metal de ingreso. Se observan los trabajos de herreria necesarios para la sustitución del porton principal.



Foto 11: Cambio e instalación, reparación y mantenimiento de balcones y puertas en los distintos módulos.



Foto 12: Evaluadora de campo verificando el correcto funcionamiento de las ventanas de aluminio mill finish mas paletas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPA

SELA OFICIAL RURAL MIXTA
ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA
SANTA ROSA EL RODEO
- OPF -

[Firma]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Agencia de Cooperación Técnica
Evaluador de Campo