

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Urbana Mixta de Párvulos parque Infantil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Calle parque Infantil zona 3 colonia las Golondrinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2984-42	FECHA:	6/12/2024



Foto1: 1.1 sustitución de lamina por lamina troqueñada aluzinc calibre 26
(En esta fotografia se muestra el desmontaje de la lamina que se cambiara por troquelada calibra 26.)



Foto 2 : 2.3 Isustitución de estructura de soporte de metal, por metal
(En esta fotografia se muestra el desmontaje de laestructura en mal estado)



Foto 3 :
sustitución de portón de metal
muestra el desmontaje del portón viejito

4.5
esta imagen



foto 4 :
5.1 mantenimiento a estrucutura de metal de ventanas
Esta fotografia muestra el proceso de mantenimiento en la estructura de las ventanas de los diferentes salones .




foto. 5
sustitución de vidrios
esta fotografia muestra la sustitución de vidrios quebrados por vidrios nuevos.

5.5




foto. 6
sustitución de canal de metal
Esta fotografia muestra la preparación del canal que se colocara en el techo del salón de clases cerca de la hodega

7.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arcely Maribel Cuxil Chug
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
"PARQUE INFANTIL"
Arcely Maribel Cuxil Chug JEFE EDUCATIVO
Firma y sello del Presidente de la OPELONDINAS

Aleyda Margarita Chuga Albisarez
Escuela Urbana Mixta de Párvulos, Parque Infantil
DIRECCION
Firma y Sello Director Centro Educativo Público colonia Golondrinas

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Urbana Mixta de Párvulos parque Infantil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2984-42	FECHA:	9/12/2024



Foto 7
9.1 pintura en muros interiores y exteriores
Esta fotografía muestra el trabajo en preparación de áreas a pintar y el proceso de pintura ya iniciado.



Foto 8 :
10.2 sustitución de accesorios inodoro contrallave , tuvo de abasto y tanque)(la fotografía muestra algunos accesorios que se colocaran en el deposito de baños.



Foto 9 :
14.1 mantenimiento a reposaderas
(Esta fotografía muestra el trabajo realizado en reposaderas de drenaje y caídas de agua)



Foto 10
14.5 Reparación de tapaderas de cajas
Esta fotografía muestra la elaboración de un muro para dar seguridad a la tapadera del deposito subterráneo de agua potable.




FOTO 11:
17.4 Sustitución de focos ahorradores
Esta fotografía muestra la sustitución y conexión de foco ahorrador



foto 12
17.5 sustitución de plafoneras
(En la fotografía se puede apreciar la colocación de plafonera en la estructura del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Arcely Maribel Cuxil Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPE
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
"PARQUE INFANTIL"
CONSEJO EDUCATIVO
COLONIA GOLONDRINAS


Aleyda Margarita Chuga Albisarez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Urbana Mixta de Párvulos Parque Infantil
DIRECCIÓN
Colonia Golondrinas

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Urbana Mixta de Párvulos parque Infantil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Calle parque Infantil zona 3 colonia Golondrinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2984-42	FECHA:	11/12/2024



Foto13 :
17.11 Reparación de cableado eléctrico
Esta fotografía muestra el cambio de cableado eléctrico.



Foto 14:
17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios
Esta fotografía muestra el cambio de ducto eléctrico en el patio del establecimiento.



Foto 15 :
18.2 Sustitución de depósito de agua 1100lt.
Esta fotografía muestra el depósito nuevo y su proceso de instalación en el lugar indicado.



Foto 16:
18.6 reparación de bomba de agua
Esta fotografía muestra la bomba en proceso de reparación





Foto 18:
19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso
Esta fotografía muestra la elaboración y proceso de instalación del nuevo portón.



Foto 19:
19.7 Instalación de estructura portante de metal
Esta fotografía muestra el trabajo de instalación de estructura de metal del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
"PARQUE INFANTIL"
CONSEJO EDUCATIVO
COLONIA GOLONDRINAS
Firma y sello del Presidente de la OPE


Escuela Urbana Mixta de Párvulos "Parque Infantil"
DIRECCIÓN
Colonia Golondrinas
Firma y Sello Director Centro Educativo Público