

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DON PANCHITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2988-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024



Foto 1: Evaluadora de campo visita el establecimiento para evaluar el avance del 50% en los trabajos de remozamiento.



Foto 2: Reparación de dos estufas de fuego más chimenea, reparación de muebles de cocina mas azulejo en el módulo de cocina.



Foto 3: Sustitución e instalación de piso cerámico antideslizante en el módulo de cocina, en proceso.



Foto 4: Suministro e instalación de estructura de soporte madera por metal (incluye tornillos) en el módulo de cocina del establecimiento.



Foto 5: Suministro e instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el módulo de cocina. Puede observarse el proceso de colocación.



Foto 6: Sustitución de piso torta de concreto a piso cerámico antideslizante 1.20 m x 6.7 en el módulo de baños. Observese el proceso de instalación.

Sofio Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DON PANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2988-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024



Foto 7: Se puede observar los inodoros nuevos listos para su instalación en el módulo de baños.



Foto 8: Sustitución de inodoros quebrados y deteriorados, como parte del proceso puede observarse el espacio que deja el inodoro deteriorado para dar paso a su sustitución.



Foto 9: Puede observarse el proceso de desmontaje para el mantenimiento y reparación de puertas 1.00 m x 2.18 m (Lijado, pintado y sustitución) en el módulo de servicios sanitarios.



Foto 10: Evaluadora de campo verificando la correcta instalación de balcones para ventanas en el módulo de aulas más salón de cómputo.




Foto 11: Evaluadora de campo supervisando la sustitución de las chapas que ya han sido instaladas en el módulo de aulas más salón de cómputo.



Foto 12: Sustitución e instalación de piso cerámico antideslizante en el módulo de aulas más salón de cómputo.

Solito Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

