

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0166-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



Foto 1: Sustitución de estufa de leña (incluye reparación de estufa de leña, Chimenea y plancha de metal)



Foto 2: Reparación de mueble de cocina (incluye reparación del mueble de almacenamiento, mesa de preparación de alimentos y azulejo en cada uno de los muebles).



Foto 3: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico antideslizante, se observa el piso del módulo de cocina y las cajas de azulejos y piso que se usarán en el proceso de remozamiento.




Foto 4: Procedimiento de instalación de azulejo en el área de las mesas de trabajo y estufa del módulo de cocina.




Foto 5: Se observa el proceso de desmontaje de las láminas en uno de los módulos de aulas.




Foto 6: Puede observarse uno de los módulos de aulas y el mal estado de las láminas durante el proceso de desmontaje.




Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma, Sello y Pro. Colegado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0166-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



Foto 7: Laminas troqueladas Aluzinc calibre 26 en el proceso de transporte para sustituir las láminas deterioradas en uno de los módulos de aulas del establecimiento.



Foto 8: Suministro e Instalación de lamina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos). Como los trabajos en techo no son simultaneos, puede observarse uno de los módulos durante el procedimiento de sustitución de lámina.



Foto 9: Lamina troquelada Aluzinc calibre 26 en el proceso de instalación.



Foto 10: Sustitución de muro divisor de aula prekinder y kinder en su proceso de construcción.




Foto 11: Sustitución de muro divisor de aula prekinder y kinder



Foto 12: Derivado de la división de aulas debe crearse nuevos accesos a las nuevas áreas. Se observa el proceso de modificación de accesos.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa

