

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA RIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-02-0174-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	19/03/2024



Foto1: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica, para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 2: Mejoramiento en el 1r. módulo de servicios sanitarios. En este modulo se debe cambiar e instalar la estructura de soporte y cambiar lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos).



Foto 3: Mejoramiento en el 2do. módulo de servicios sanitarios. En este modulo se debe cambiar e instalar la estructura de soporte y cambiar lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos).



Foto 4: Se evaluó la necesidad de reparar y darle mantenimiento a las puertas de 2do módulo de servicios sanitarios.



Foto 5: Mejoramiento de cocina incluye remozamiento de muebles de cocina, azulejo, estufa de leña rural mas chimenea mas reparación de muros.



Foto 6: En cocina es necesario el cambio de la estructura de soporte de metal y cambio e instalación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos).

[Firma]

Firma y sello



[Firma]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0174-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: Mejoramiento del módulo de cocina con pintura interior y exterior.



Foto 8: Una de las prioridades del modulo de cocina, es la reparación y mantenimiento de puertas y ventanas.



Foto 9: Cambio e instalación de piso torta de concreto y cambio e instalación de piso cerámico en módulo de cocina.



Foto 10: Es importante el cambio e instalación de pila de dos lavaderos.



Foto 11: Mejoramiento de aulas con cambio e instalación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos).



Foto 12: Las aulas aún tienen lámina estructural de perval "V"

Firma y sello del representante de la escuela



Firma y sello No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.