

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	ALDEA RIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0174-43		13/08/2024



Foto1: Reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto2: Cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos) en el 1er módulo de baños. Finalizado al 100%



Foto 3: Reparación y mantenimientos de puertas metálicas en el 1er módulo de baños, finalizada al 100%



Foto 4: Cambio e instalación de estructura de soporte metal por metal y lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos) en el 2do módulo de baños. Finalizado al 100%



Foto 5: Cambio e instalación de llave para urinal y azulejos en el 2do módulo de baños, finalizado al 100%



Foto 6: Herrería, Reparación y mantenimiento de puertas en el 2do módulo de baños, finalizada al 100%

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y C. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0174-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/08/2024



Foto 7: Mejoramiento de cocina (modulo 5.20 m x 5.40 m) incluye remozamiento de muebles de cocina, azulejo, estufa de leña rural mas chimenea mas reparación de muros. Finalizada al 100%



Foto 8: Cambio e instalación de estructura de soporte metal por metal y de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos) en el módulo de cocina y tienda. Finalizada al 100%



Foto 9: Herrería, Reparación y mantenimiento de puertas y ventanas en el módulo de cocina y tienda, finalizada al 100%



Foto 10: Mejoramiento en el baño de docentes, cambio e instalación de lavamanos y piso antideslizante finalizado al 100%



Foto 11: Cambio e instalación de lamina duralita por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos) en el módulo de aulas, finalizada al 100%.



Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila en el firma del acta para dar finalización al programa de remozamiento.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.