

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "JOSE MILLA Y VIDAURRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0767-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/08/2024



Foto 1: Reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios (Incluye reparación, cambio de tubería, artefactos, azulejo y muros divisores. Finalizado al 100%.



Foto 3: Cambio e instalación de pila de plástico por pileta fundida en el módulo de baños, finalizado al 100%.



Foto 4: Herrería, Mantenimiento y reparación de puertas en módulo de baños, finalizado al 100%.



Foto 5: Mejoramiento de cocina (modulo 5.20 m x 5.40 m) incluye remozamiento de muebles de cocina, azulejo, estufa de leña rural mas chimenea. Finalizado al 100%.



Foto 6: Cambio e instalación de pila de plástico por pila de concreto fundido en el módulo de cocina, finalizado al 100%.

Eusebia Petion RB

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "JOSE MILLA Y VIDAURRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0767-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/08/2024



Foto 7: Mejoramiento de cocina (modulo 5.20 m x 5.40 m) incluye remozamiento de muebles de cocina. Finalizado al 100%.



Foto 8: Cambio e instalación de estructura de soporte metal por metal en el módulo de cocina. Finalizado al 100%.



Foto 9: Cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos) en módulo de cocina, finalizado al 100%.



Foto 10: Cambio e instalación de sistema electrico en módulo de cocina (fuerza e iluminación) incluye ducto, cajas octogonales, abrazaderas, cables, interruptores, plafoneras, focos ahorradores de alta potencia y tomacorrientes. Finalizado al 100%.



Foto 11: Cambio e instalación de estructura de soporte metal por metal en módulo de aula. Finalizado al 100%




Foto 12: Cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos) en módulo de aula. Finalizado al 100%.

Eusebia Petrona RB

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa

