

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO: ESCUINTLA	MUNICIPIO: SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: COLONIA MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 05-02-1845-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 16/07/2024



Foto 1: Se inicia el recorrido en el modulo de los servicios sanitarios juntamente con el presidente de OPF, directara y evaluadora de campo.



Foto 2: Se vio la necesidad según indica el presidente de la OPF, de reparar los muros donde están ubicadas las puertas de los servicios sanitarios de hombres y mujeres, ya que sufrieron daños cuando las puertas fuerón desinstaladas.



Foto 3: Se tiene avance del la reparación de muros en los servicios sanitarios destinados para mujeres, y se contempla el demsontaje de los inodoros para la colocación de azulejo y piso cerámico antideslizante.




Foto 4: Lugar donde se almacena el material comprado, en buena condición que permite que el material guardado no subra ningún tipo de daño.




Foto 5: Se avanza en el proceso de fabricación de puertas de metal para los cubiculos de los servicios sanitarios para proximamente instalarlas.



Foto 6: Tambien se contempla el levantado de muro de una de las divisiones de aulas, en proceso de ejecución.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA GOTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1845-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



Foto 7: Se supervisa la fundición de viga intermedia, en la división de los salones de clases. Proceso de ejecución.



Foto 8: Evaluadora de campo supervisa la desinstalación de los balcones en mal estado de los salones de clases, para su respectivo mantenimiento.



Foto 9: Evaluadora de campo supervisa la intalación de algunos balcones ya instalados en los salones de clases.




Foto 10: Presidente de OPF firma y sella documentación para el informe del 50% PRA-FOR-90 Y 91.




Foto 11: Se realiza el conocimiento de visita del seguimiento de supervisión de los avances hasta el día de hoy.



Foto 12: Se finaliza el recorrido realizado para visualizar las mejoras del establecimiento según la PRA-FOR-85.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa