

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA CAÑAVERAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2501-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/04/2024



Foto 1: Escuela Oficial Rural Mixta, colonia Cañaveral II.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Es necesario el cambio e instalación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el primer módulo de aulas.



Foto 4: Debe darse mantenimiento a la estructura de soporte de metal del primer módulo de aulas.



Foto 5: Reparación de circuito eléctrico iluminación y fuerza (incluye ducto o tubo PVC, plafoneras con focos ahorradores alta potencia, abrazaderas cables, interruptores y tomacorrientes.



Foto 6: Es necesario el cambio e instalación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el segundo módulo de aulas.

Melinda Díaz



Firma y Sello del Centro Educativo de la O.P.F.

[Signature]



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA CAÑAVERAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2501-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/04/2024



Foto 7: Es necesario el cambio e instalación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el tercer módulo de aulas.



Foto 8: Reparación de circuito eléctrico iluminación y fuerza (incluye ducto o tubo PVC, plafoneras con focos ahorradores alta potencia, abrazaderas cables, interruptores y tomacorrientes.




Foto 9: Es necesario el cambio e instalación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el cuarto módulo de aulas.



Foto 10: Reparación de circuito eléctrico iluminación y fuerza (incluye ducto o tubo PVC, plafoneras con focos ahorradores alta potencia, abrazaderas cables, interruptores y tomacorrientes.



Foto 11: Vista general de la superficie deteriorada de las láminas de los módulos de aulas.



Foto 12: Proceso de medición para cuantificar los trabajos prioritarios.

M. L. G.



[Signature]



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.