

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0242-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024



Foto 1: Inicio del recorrido para recepción de trabajos del programa de remozamiento.



Foto 2: Se revisan los trabajos de reparación y mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparaciones, cambio de tubería, artefactos. Finalizado al 100%



Foto 3: Reparación y mejoramiento de servicios sanitarios, accesorios para el correcto funcionamiento de los inodoros. Finalizado.



Foto 4: Herrería, Reparación y mantenimiento al 100% de puertas metálicas en el módulo de servicios sanitarios (0.64 m x 1.50 m). Finalizado.



Foto 5: Se observa la reparación y mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparaciones pileta, finalizado al 100%.



Foto 6: Se observa el módulo de servicios para maestros y el suministro e instalación de sistema eléctrico iluminación (incluye ducto y/o tubos de PVC, cajas octogonales, abrazaderas, cables, interruptores, plafonera con foco, finalizado).


Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Firma, Jefe y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0242-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024

Foto 7: Cambio e instalación de depósito de agua 1700 lt, incluye accesorios y conexiones de tubería finalizada al 100%.

Foto 8: Cambio e instalación de pilas de dos lavaderos finalizada al 100%, ubicadas en los patios.

Foto 9: Se observa la reparación de columnas principales de apoyo para el portón finalizada al 100%.

Foto 10: Mantenimiento pintura en muro perimetral exterior e interior (2 manos) Cambio e instalación de portón metálico 3.5 m x 3.00 m.

Foto 11: Reparación y mantenimiento de balcones, incluye lijado y pintura. También se logró mejoras en puertas de salones y dirección.

Foto 12: Firma de acta para dar finalización al programa de remozamiento.

Firma del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma del Evaluador de Campo

Firma, Sello y M. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

