

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-1986-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024



Foto 1: Visita de la evaluadora de campo al establecimiento para verificar, analizar y evaluar el avance del 50% del programa de remozamiento.



Foto 2: Cambio e instalación de kit para inodoros, incluye conexión de tubería. Se avanza con las conexiones hidráulicas. Avance en su ejecución.



Foto 3: Herrería, Reparación y mantenimiento de puertas (0.75 m x 1.70 m) en el módulo de servicios sanitarios de niños, niñas y docentes.



Foto 4: Cambio e instalación de piso antideslizante (4.80 m x 3.9 m) en el módulo de servicios sanitarios de niños, niñas y docentes en plena ejecución.



Foto 5: Cambio e instalación de piso antideslizante (4.80 m x 3.9 m) donde se ubicará la pila de concreto de dos lavaderos. +




Foto 6: Desmontaje de cielo falso existente para darle seguimiento al mantenimiento de estructura metálica y colocación de lamina troquelada.

Mario Isabel de los Angeles
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma, Sello y No. Colección del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-1906-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024



Foto 7: Suministro e Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos, capote). Se preparan las láminas y captes para ser instalados.



Foto 8: Mantenimiento e Instalación de estructura de metal en el módulo de aulas, se revisa el proceso de mantenimiento.



Foto 9: Mantenimiento e Instalación de estructura de metal en el módulo de aulas. Llámese de otra manera vigas y costaneras metálicas.



Foto 10: Suministro e Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos, capote). Se preparan las láminas y captes para ser instalados. Una de las dos aguas del techo está parcialmente instalada.



Foto 11: Reparación de canal de concreto y bajadas de agua 42.5 ml, inspección del avance en los trabajos del canal.



Foto 12: Reparación de canal de concreto y bajadas de agua 42.5 ml durante el proceso de su ejecución.

Maria Isabel de Paz de Conde
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

