

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                   | MUNICIPIO:                     | LA DEMOCRACIA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TIERRA NUEVA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-03-1906-42               | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 12/09/2024         |



Foto 1: Inicio del recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Cambio e instalación de kit para inodoros, incluye conexión de tubería finalizada al 100%



Foto 3: Herrería, Reparación y mantenimiento de puertas en el módulo de servicios sanitarios (0.75 m x 1.70 m) finalizado al 100%



Foto 4: Se observa el trabajo de cambio e instalación de piso antideslizante (4.80 m x 3.9 m) finalizado al 100%.



Foto 5: Se observa el resultado concluido del suministro e Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26, ejecutado al 100%.



Foto 6: otro ángulo de la instalación de lámina troquelada, la estructura metálica portante, también recibió mantenimiento y reparaciones.

Mario Isabel de Paz de Concepción  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y Hoja. Colgado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                   | MUNICIPIO:                     | LA DEMOCRACIA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TIERRA NUEVA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-03-1906-42               | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 12/08/2024         |




Foto 7: Reparación de canal de concreto 42.5 ml lado ESTE, finalizado al 100%



Foto 8: Reparación de canal y bajadas de agua 42.5 ml lado OESTE finalizado al 100% de su ejecución.



Foto 9: Suministro e instalación de divisiones en modulo de aulas con muro tabique de 10cm x 20cm x 40cm finalizado al 100%, cabe mencionar que es trabajo extra llamado de otra manera remanente.



Foto 10: Suministro e instalacion de cielo falso en el modulo de aulas concluido al 100%, cabe mencionar que es trabajo extra llamado de otra manera remanente.



Foto 11: Se observan los trabajos de pintura en muros interiores y exteriores así como en juegos infantiles concluidos al 100%.



Foto 12: Sustitución de portón principal de acceso finalizado al 100% de su ejecución.

*Maria Isabel de Paz de Cancino*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

