

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PALMERAS DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0059-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024

 Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios uno, Incluye reparación, cambio de tubería, artefactos, accesorios y azulejo y bebederos. Cambio de tuberías en proceso.	 Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios uno, Incluye reparación, cambio de tubería, artefactos, accesorios y azulejo y bebederos. Instalaciones previas a colocación de los artefactos.
 Foto 3: Herrería, Reparacion y mantenimiento de puertas, incluye pintura y chapa, cambio de vidrio en la parte superior de las puertas principales de ss. Niños y niñas	 Foto 4: Herrería, Reparacion y mantenimiento de puertas, incluye pintura y chapa, cambio de vidrio en la parte superior de las puertas principales de ss. Niños y niñas
 Foto 5: Cambio e instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26. Incluye tornillos. Lámina lista para proceso de sustitución, debió usarse el mismo perfil de las láminas existentes para evitar problemas en los traslapes.	 Foto 6: Mejoramiento de cocina, Incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles fijos de concreto, y azulejo. Montaje del refuerzo para muebles fijos de concreto.

Soile Marina Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PALMERAS DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0059-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024



Foto 7: Mejoramiento de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles fijos de concreto, y azulejo. Se observan los trabajos en proceso para la estufa de leña.



Foto 8: Cambio e instalación de piso antideslizante. Superficie de piso en la cocina antes de la instalación del nuevo piso.



Foto 9: Herrería, Reparación y mantenimiento de puertas, balcones y puertas de gabinetes



Foto 10: Reparación de muro inestable en fachada frontal 1.60 m x 2.75 m, se observa el refuerzo metálico y el proceso de lanzamiento de mortero.



Foto 11: Cambio e instalación planchas de concreto de patio de ingreso, demolición de planchas de concreto en mal estado.



Foto 12: Cambio e instalación planchas de concreto de patio de ingreso. Se observa el refuerzo de las nuevas planchas de concreto.

Salvo Marina García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

