

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LOTIFICACIÓN PEÑA FLOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN PEÑA FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/08/2024



Foto 1: Reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Cambio e instalación de kit para inodoros, incluyendo conexión de tubería, finalizado al 100%.



Foto 3: Herrería, Reparación y mantenimiento de puertas (0.90 m x 1.70 m) en el módulo de servicios sanitarios, trabajos concluidos al 100%




Foto 4: Suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el módulo de baños. Finalizado al 100%.



Foto 5: Módulo de sanitarios, mantenimiento e instalación de estructura de metal incluye lijado y pintura anticorrosiva concluido al 100%



Foto 6: Mejoramiento de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles fijos de concreto y azulejo, finalizados al 100%

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Oficial Rural Mixta, Lotificación Peña Flor.

Firma, Calificación y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SICOMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LOTIFICACIÓN PEÑA FLOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN PEÑA FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04.0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/09/2024



Foto 7: Cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina, finalizado al 100%.



Foto 8: Herrería, Reparación y mantenimiento de puertas, balcones y puertas de gabinetes en el módulo de cocina, finalizado al 100%.



Foto 9: Suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el módulo donde se ubica la dirección y la cocina. Trabajos concluidos al 100%.



Foto 10: Pintura exterior e interior de áreas remozadas y mantenimiento en balcones ubicados en el módulo de dirección finalizado al 100%.



Foto 11: Sustitución de puertas metálicas en la cazeta de bombeo y en la cisterna concluidos al 100%.



Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila en la firma del acta para dar finalización al programa de remozamiento.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma, sello y foto Congrado del Evaluador de Campo del Programa