

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL LABERINTO ALDEA OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-05-0274-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	28/06/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Instalación de azulejo en baños		 Foto 4: Cambio de artefactos sanitarios	
 Foto 5: Instalación de piso antideslizante en baños		 Foto 6: Mantenimiento de puertas	


[Firma]
Firma y Sello del Presidente del Comité



[Firma] Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Experto en el Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LABERINTO ALDEA OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0274-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/06/2024

 Foto 7: Lavamanos fundido	 Foto 8: Mejoramiento sistema electrico incluye bombillas LED
 Foto 9: Mantenimiento de puertas	 Foto 10: Instalación sistema electrico cocina
 Foto 11: Instalación sistema electrico fuerza en cocina	 Foto 12: Mantenimiento de puerta de cocina

Kany Tzuc
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5.694
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa