

HOJA 2/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL LABERINTO ALDEA OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-05-0274-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	2/07/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Instalación de azulejo en baños



Foto 4: Cambio de artefactos sanitarios



Foto 5: Instalación de piso antideslizante en baños



Foto 6: Mantenimiento de puertas

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma] Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador del Programa

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL LABERINTO ALDEA OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-05-0274-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	2/07/2024



Foto 7: Lavamanos fundido



Foto 8: Mejoramiento sistema electrico incluye bombillas LED



Foto 9: Mantenimiento de puertas




Foto 10: Instalación sistema electrico cocina




Foto 11: Instalación sistema electrico fuerza en cocina



Foto 12: Mantenimiento de puerta de cocina


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodriguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL LABERINTO ALDEA OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-05-0274-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	2/07/2024
			
Foto 13: Mantenimiento de puerta de cocina		Foto 14: Cisterna para agua	
			
Foto 15: Colocación de estructura y lamina en baños		Foto 16: Revisión del sistema eléctrico fuerza	
			
Foto 17: Pared en bodega, así como colocación de costaneras y lamina		Foto 18: Construcción de bancas	


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Ingeniero Civil, Yucatán