

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MALAGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0286-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: 9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES (de toda la escuela)





Foto 5: 4 14.5 Reparación de tapadera de cajas



Foto 6: 16.1 Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MALAGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALAGA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0286-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: 17.4 Sustitución de focos ahorradores (se sustituirán en cuatro salones, dos corredores y la dirección)



Foto 8: 17.6 Sustitución de interruptores simples




Foto 9: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 10: 21.1 Repello en muro (paredes de cocina)




Foto 11: 20.8 Reparación de azulejo en mueble de cocina



Foto 12: 21.1 Repello en muro (toda la cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--