



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR CARLOS HUMBERTO GUZMÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ALMOLONGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0302-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/2024
			
Foto 1: VISTA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO, PROCESO DE INSTALACIÓN DE LÁMINAS		Foto 2: DIRECTORA, MAESTRA Y VALUADOR	
			
Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA		Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA	
			
Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS		Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO	

Aurelio Chus Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7272
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo en el Registro



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR CARLOS HUMBERTO GUZMÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ALMOLONGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0302-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/2024



Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRADAS PARA ESCENARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA



Foto 9: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ESCENARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN ESCENARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN ESCENARIO




Foto 6: HUMEDAD EN LOSA DE ADMINISTRACIÓN, PINTURA EN MAL ESTADO, CON EL SOBRANTE DE LÁMINAS DESIDIERON REALIZAR CUBIERTA PARA LA LOSA Y ASÍ EVITAR HUMEDAD

Amelio Chan Rodríguez
Firma y sello del presidente de la OIR



[Signature]
Firma, Sello y No. Registrado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272