



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TECUN UMAN NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA ENTRE 6A. Y 7A. CALLE, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0312-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/2024
			
Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA, APLICACIÓN DE REPELLO EN MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR		Foto 2: DIRECTORA, OPF Y VALUADOR	
			
Foto 3: REPELLO EN MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR, MANTENIMIENTO A PUERTAS		Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA, APLICACIÓN DE REPELLO EN MUROS	
			
Foto 5: REPELLO EN MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR, MANTENIMIENTO A PUERTAS		Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO	

Ana Yojcom

Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM TECUN UMAN NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	3A. AVENIDA ENTRE 6A. Y 7A. CALLE, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-06-0312-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	25/07/2024

	
Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO REFORZADO CON AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PARED, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO REFORZADO CON AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PARED, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS
	
Foto 9: MANTENIMIENTO A PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO REFORZADO CON AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PARED, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO	Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO REFORZADO CON AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PARED, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y
	
Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO REFORZADO CON AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PARED, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	Foto 12: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA,

Ana yoscom

Firma y sello del Presidente del Comité de Seguimiento



Firma y Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272