


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD NUEVO TODOS SANTOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0013-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/07/2024

 Foto 1: VISTA PANORAMICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC, REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO	 Foto 2: OPF, DIRECTOR Y CONSULTOR
 Foto 3: REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE	 Foto 4: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPOTE, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE
 Foto 5: REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE	 Foto 6: CONSULTOR EN ESTABLECIMIENTO

Angie Vivero R

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello No. Colegiado del Evaluador de Calidad del Programa


Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Cól. No. 7,272



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD NUEVO TODOS SANTOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0013-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/07/2024
			
Foto 7: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL		Foto 8: REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE	
			
Foto 9: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL		Foto 10: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS EN MÓDULO DE AULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS	
			
Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS EN MÓDULO DE AULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPOTE		Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL	

Angela...



[Signature]

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Firma y Sello y No. Colegiado del Evaluador en Campo: 7,272