

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NO. 03 CALLE LAS MORENAS PARCELAMIENTO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0101-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Lámina y colocación de energía eléctrica 1.1 (Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26), Region 19.8 (Instalación de lámina troquelada aluzinc)




Foto 2: Estructura de metal , Region 2.2 (Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal), Region 19.7 (Instalación de estructura portante de metal)



Foto 3: Colocación de Puerta de metal, Region 4.3 (Sustitución de puerta) Region 19.3 (Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos).



Foto 4: Colocación de piso Ceramico, Region 6.8 (Sustitución de piso ceramico)



Foto 5: Muro en mal estado, Region 15.1 (Reparación de muro perimetral de block) Region 21.2 (Cernido en muro)




Foto 6: Estructura para la colocación de ventanas para ventilación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---