

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MODELA LA ESSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0435-43	FECHA:	07/10/2024



Foto 1: Enlaminado en mal estado, Region 1.1 (Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26) Region 19.8 (Instalación de lamina troquelada aluzinc) Region 19.10 (Desinstalación de lamina existente).



Foto 2: Estructura de madera en mal estado, Region 2.2 (Sustitución de estructura de soporte de madera por metal) (Instalación de estructura portante de metal). Region 19.7 (Desinstalación de estructura portante).



Foto 3: Capote desprendido, Region 1.2 (Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada).




Foto 4: Elementos de fijación dañados, Region 1.3 (Sustitución de elementos de fijación).





Foto 5: Puerta de metal deteriorada, Region 4.1 (Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

