

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA ISABEL, CENTRO No. 01
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0436-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: 2.2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 2: 2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL




Foto 3: 4.2 SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: 4.3 SUSTITUCIÓN DE AZULEJO




Foto 5: 18.3 SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1700 LT



Foto 6: 20.8 REPARACIÓN DE AZULEJO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA ISABEL, CENTRO No. 01
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0436-43	FECHA:	15/10/2024




Foto 1: 2.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 2: 2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL




Foto 3: 7.1 SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: 4.3 SUSTITUCIÓN DE AZULEJO



Foto 5: 18.3 SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1700 LT



Foto 6: 20.8 REPARACIÓN DE AZULEJO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---