

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escurtilla	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LINARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A AVENIDA LOTE 2 LINARES OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0438-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Enlaminado en mal estado, Region 1.1 (Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26), Region 1.3 (Sustitución de elementos de fijación), Region 19.8 (Instalación de lamina troquelada aluzinc) Region 19.10 (Desinstalación de lamina existente).



Foto 2: Estructura portante deteriorada, Region 2.1 (Mantenimiento de estructura de metal)



Foto 3: Canal en mal estado, Region 7.1 (Sustitución de canal de metal).



Foto 4: Inodoros en mal estado, Region 10.3 (Sustitución de inodoro), Region 19.15 (Instalación de inodoro).




Foto 5: Pila en mal estado, Region 19.20 (Instalación de pila), Region 20.10 (Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos).

Foto 6:



Lilian M. S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público