

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	IZTAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-10-0464-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Lamina en mal estado, Region 1.1 (Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26) Region 19.8 (Instalación de lamina troquelada aluzinc) Region 19.20 (Desinstalación de lamina existente)



Foto 2: Capote en mal estado, Region 1.2 (Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada) Region 1.3 (Sustitución de elementos de fijación)



Foto 3: Estructura portante en mal estado, Region 2.2 (Sustitución de estructura de soporte de metal por metal) Region 19.7 (Instalación de estructura portante de metal) Region 19.9 (Desinstalación de estructura)



Foto 4: Balcones en mal estado, Region 5.7 (Mantenimiento de balcones de metal)



Foto 5: Piso en mal estado, Region 6.8 (Sustitución de piso ceramico)



Foto 6: Muros dañados, Region 15.1 (Reparación de muro perimetral de block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, máximo de 10 hojas.


 Firma y sello del Presidente del Comité




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	IZTAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
ESTABLECIMIENTO:	05-10-0464-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Estufa en mal estado, Region 20.2 (Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotografías.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---