

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	27/11/2024



Foto13: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc.



Foto 14: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc.



Foto 15: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 16: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 17: Mantenimiento a estructura portante de metal.



Foto 18: Mantenimiento a estructura portante de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Piox Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Humberto

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	27/11/2024




Foto 7: Mantenimiento a estructura de metal ventana y fabricación de ventana



Foto 8: Mantenimiento a estructura de metal reja.



Foto 9: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 10: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 11: Mantenimiento a estructura de metal puerta y cambio de chapas



Foto 12: Mantenimiento a estructura de metal puerta y cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Piox Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 2: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 4: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 5: Sustrucción de piso cerámico



Foto 6: Sustrucción de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Piox Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 13: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc.



Foto 14: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc.



Foto 15: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 16: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 17: Mantenimiento a estructura portante de metal.



Foto 18: Mantenimiento a estructura portante de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Piox Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

