

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE D	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARIA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0020-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	



Foto 1: COSTANERAS Y LAMINAS DAÑADAS POR CORROSIÓN, PINTURA EN MAL ESTADO



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA PRESIDENTA DE OPF, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y CONSULTOR A CARGO



Foto 3: TRASLAPE DE LAMINAS EN MAL ESTADO, COSTANERAS PRESENTAN CORROSIÓN




Foto 4: SUELO DE CONCRETO TIENE RAJADURAS




Foto 5: PUERTA DE INGRESO AL ÁREA DE COCINA PRESENTA DAÑOS DE CORROSIÓN



Foto 6: CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA



Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE D	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARIA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0020-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	



Foto 7: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA, PINTURA DE BALCONES EN DETERIORADA



Foto 8: LAMINAS DEL MODULO DE AULAS DAÑADAS CON EOXIDO Y



Foto 9: EL PISO DE CONCRETO ESTA DAÑADO PRESENTA FISURAS



Foto 10: PUERTA DE INGRESO A CACINA CON EXIDO






Foto 11: EL CAPOTE ESTA DAÑADO, LAMINAS CON FILTRACIONES



Foto 12: MÓDULO DE AULAS SIN CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa