

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LOS SAUCES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-2123-45	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Início de Instalação de piso cerâmico



Foto 2: Início de Instalação de piso cerâmico



Foto 3: Início de Instalação de piso cerâmico



Foto 4: Início de Instalação de piso cerâmico




Foto 5: Início de Instalação de piso cerâmico



Foto 6: Início de Instalação de piso cerâmico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LOS SAUCES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-2123-45	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: inicio de sustitucion de canal de metal en el pasillo



Foto 8: inicio de sustitucion de canal de metal en el pasillo



Foto 9: inicio de sustitucion de canal de metal en el pasillo



Foto 10: inicio de sustitucion de canal de metal en el pasillo



Foto 11: inicio de bajada de agua plubial de metal por tuvo PVC



Foto 12: inicio de bajada de agua plubial de metal por tuvo PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LOS SAUCES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-2123-45	FECHA:	11/11/2024



Foto 13: inicio de bajada de agua plubial de metal por tuvo PVC



Foto 14: Inicio de matenimiento de puertas de sanitarios



Foto 15: Inicio de matenimiento de puertas de sanitarios



Foto 16: Inicio de matenimiento de puertas de sanitarios



Foto 17: Inicio de matenimiento de puertas de sanitarios



Foto 18: Inicio de matenimiento de puertas de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LOS SAUCES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-2123-45	FECHA:	11/11/2024



Foto 19: Instalación de Balcones de Metal



Foto 20: Instalación de Balcones de Metal




Foto 21: Instalación de Balcones de Metal



Foto 22: Inicio de mantenimiento de Porton de metal




Foto 23: Inicio de mantenimiento de Porton de metal



Foto 24: Inicio de mantenimiento de Porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público