

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOMINGO LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-2187-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	
			
Foto 1: LA PILA SE ENCUENTRA DAÑADA PRESENTA RAJADURAS, TECHO Y LAMINAS EN MAL ESTADO		Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA PRESIDENTA DE OPF, DIRETORA DE ESCUELA Y CONSULTOR A CARGO	
			
Foto 3: DE IZQUIERDA A DERECHA MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN, SANITARIOS Y MÓDULO DE AULAS NINGUN TECHO TIENE CANAL Y BAJADAS DE AGUA		Foto 4: MÓDULO DE AULAS NO TIENEN CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL ADEMÁS LAMINAS EN MAL ESTADO Y ESTRUCTURA METALICA CON OXIDO	
			
Foto 5: LA MALLA DEL MURO PERIMETRAL ESTA DAÑADA Y A BAJA ALTURA		Foto 6: CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA	

Brenda Delgado

Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Madriz

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Madriz
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOMINGO LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-2187-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	
 Foto 7: LA MALLA DEL MURO PERIMETRAL SE ENCUENTRA DAÑADA Y CON CORROSIÓN		 Foto 8: LAMINAS DAÑADAS, PRESENTAN ORIFICIOS, CORROSION	
 Foto 9: MÓDULO DE AULAS SIN CANAL Y SIN BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, LAMINAS EN MAL ESTADO		 Foto 10: DAÑOS EN LAMINAS Y COSTANERAS EN EL MÓDULO DE BAÑOS Y PILA	
 Foto 11: CAPOTE Y LAMINAS EN MALAS CONDICIONES, LAS LAMINAS PRESENTAN OXIDO		 Foto 12: MÓDULO DE AULAS SIN CANAL Y BAJADAS DE AGUA, LAMINAS EN MAL ESTADO	

Brenda Del Aguila

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Firma manuscrita]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272