

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO: ESCUINTLA	MUNICIPIO: SAN VICENTE PACAYA		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 1A. AVENIDA Y 10A. CALLE 0-04 CANTON SANTA		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 05-12-0498-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 20/03/2024		



Foto 1: EL TALUD DE PIDRA QUE TIENE LA FACHADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PRESENTA DESPRENDIMIENTOS



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA PRESIDENTA DE OPF, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y CONSULTOR A CARGO



Foto 3: LA LOSA FUNDIDA DEL ÁREA DE BODEGA DEL INGRESO PRESENTA HUMEDAD Y CARECE DE BAJADAS DE AGUA




Foto 4: HUMEDAD EN LOSA, BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DAÑADAS, LAMINAS DETERIORADAS, ESTRUCTURA CON CORROSIÓN



Foto 5: ESTRUCTURA METALICA CON OXIDO, MALOS TRASLAPES EN LAMINAS



Foto 6: CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA

  Firma y sello del Presidente de la OPF	 Fernando David de León Manrique ARQUITECTO Col. No. 7.272 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA Y 10A. CALLE 0-04 CANTON SANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0498-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024

	
Foto 7: EL TANQUE DE AGUA SE ENCUENTRA INABILITADO, PRESENTA DAÑOS EN LLAVES Y TUBERÍA	Foto 8: PINTURA EN MAL ESTADO, PAREDES DETERIORADAS
	
Foto 9: INSTALACIONES HIDRAULICAS EXPUESTAS, PAREDES CON HUMEDAD	Foto 10: CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DAÑADAS
	
Foto 11: LAMINAS DEL MÓDULO DE AULAS EN MAL ESTADO PRESENTAN RAJADURAS	Foto 12: LOS TECHOS DE LAMINA NO TIENEN BAJADAS DE AGUA PLUVIAL NI CACAL, PINTURA EN MAL ESTADO, ESTRUCTURA METALICA CORROIDA

 Firma y sello del Presidente de la Familia	 Fernando David de León Mañrique ARQUITECTO Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de la Obra
---	---