

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS RIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0503-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto 1: VISTA PANORAMICA DEL MODULO DE AULAS DONDE SE OBSERVA QUE EL BARANDAL ESTA DAÑADO, PINTURA EN MAL ESTADO



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA PRESIDENTA DE OPF, DIRECTORA DE ESCUELA Y CONSULTOR A CARGO



Foto 3: CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN MAL ESTADO, MODULO DE AULAS SIN ENERGIA ELECTRICA EN EL 2DO NIVEL



Foto 4: BARANDAL EN MAL ESTADO, PINTURA EN MAL ESTADO,



Foto 5: VANOS DE VENTANAS PROVOCAN RIESGO COLINDA A CALLE




Foto 6: VISITA DE CONSULTOR A ESCUELA





Firma y sello del Presidente de la OPF




Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS RIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0503-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024

 Foto 7: ÁREA DE PILA NO CUENTA CON DRENAJE, SE OBSERVA HUMEDAD EN LOSA DEL MÓDULO DE AULAS	 Foto 8: EL SEGUNDO PORTÓN DE INGRESO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, PRESENTA ÓXIDO Y ANCLAJES MALOS
 Foto 9: SE OBSERVA EL ÁREA DE PILA QUE NO TIENE DRENAJE Y SE MEZCLA EL ÁREA CON JUEGOS	 Foto 10: LA LOSA DEL MÓDULO DE AULAS PRESENTA RAJADURAS Y HUMEDAD
 Foto 11: BARANDAL DEL MÓDULO DE GRADAS PRESENTA CORROSIÓN	 Foto 12: LAS VENTANAS COLINDANTES A LA CALLE EN MAL ESTADO Y PRESENTAN DAÑOS, VIDRIOS Y MARCOS DE METAL



 Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa