


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO: ESCUINTLA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 05-12-0504-43	MUNICIPIO: SAN VICENTE PACAYA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA LOS CHAGUITES FECHA DE LA INSPECCIÓN:		
 Foto 1: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA NINGUN TECHO TIENE CANAL NI BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	 Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTORA DE LA ESCUELA, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR ASIGNADO		
 Foto 3: LAMINAS DEL MÓDULO DE AULAS EN MAL ESTADO NO TIENE CANAL Y BAJADAS PLUVIALES	 Foto 4: BAÑOS EN MAL ESTADO NO ESTAN FUNCIONANDO		
 Foto 5: MÓDULO DE COCINA EN MAL ESTADO ESTRUCTURA METALICA, LAMINAS, POLIETILENO INCOMPLETO, NO TIENE PUERTAS Y VENTANAS	 Foto 6: CONSULTOR EN LA ESCUELA		
 Firma y sello del Presidente de la OPF   Fernando David de León Manrique ARQUITECTO Col. No. 7,272 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa			

HOJA 4/4


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CHAGUITES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0504-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	

 Foto 7: MÓDULO DE BAÑOS NO TIENEN LAVAMANOS	 Foto 8: EN EL MÓDULO DE BAÑOS ESTÁN DAÑADAS LAS LAMINAS, PINTURA DETERIORADA
 Foto 9: EL MÓDULO DE AULAS NO TIENE CANALES NI BAJADAS DE AGUA, HUMEDAD EN VIGAS DE CONCRETO, PINTURA DETERIORADA	 Foto 10: LAMINAS EN MAL ESTADO EN EL MÓDULO DE BAÑOS, PINTURA DETERIORADA
 Foto 11: MÓDULO DE COCINA NO TIENE VENTANAS, PINTURA DETERIORADA, LAMINAS DAÑADAS	 Foto 12: MÓDULOS DE AULAS SIN CANAL NI BAJADAS DE AGUA, MÓDULO DE COCINA NO TIENE PUERTA NI VENTANA, PINTURA EN MAL ESTADO, LAMINAS DAÑADAS

Maria Elena Isaguirre

Firma y sello del Presidente de la OPF

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa