



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CHAGUITES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0504-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024



Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN BAÑO DE NIÑOS



Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN ÁREA DE BAÑOS, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA, MANTENIMIENTO A BALCONES, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN ÁREA DE BAÑOS, APLICACIÓN DE PINTURA, REMOZAMIENTO A MURO PERIMETRAL



Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA, REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA CON CHAPA DE BUENA CALIDAD, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, REMOZAMIENTO MURO




Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA, REMOZAMIENTO DE MURO EN COCINA, SUMINISTRO DE VENTANA Y PUERTA CON CHAPA DE BUENA CALIDAD, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, REMOZAMIENTO MURO PERIMETRAL

Maxiela Elena Sosa
Firma de la Responsable del OPF



Fernando David de León Mañrique
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CHAGUITES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0504-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024
			
Foto 1: VISTA MÓDULO DE AULAS, COCINA Y MÓDULO DE BAÑOS DONDE SE SUMINISTRO LAMINA TROQUELADA Y SE REALIZO REMOZAMIENTO DE MURO EN COCINA		Foto 2: OPF, DIRECTORA Y VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENT, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA	
			
Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA, APLICACIÓN DE PINTURA, MANTENIMIENTO DE BALCONES		Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS E INODORO EN BAÑO DE NIÑAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL	
			
Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA, REMOZAMIENTO DE MURO		Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO	

María Elena... Firmado por la OFP de la OFP



Firma...

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Col. No. 7,272