




REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-1866-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024
			
Foto 1: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA A LA IZQUIERDA MÓDULO DE AULAS, EN EL CENTRO ÁREA DE COCINA, PINTURA DETERIORADA		Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTORA DE LA ESCUELA, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR A CARGO	
			
Foto 3: MÓDULO DE COCINA CHIMENEA DAÑADA, PUERTAS EN MAL ESTADO, NO CUENTAN CON BALCON LAS VENTANAS, PLANCHAS METÁLICAS EN MAL ESTADO, FUGA EN LA PILA		Foto 4: LAVAMANOS E INODORO EN MAL ESTADO	
			
Foto 5: HUMEDAD EN EL INTERIOR DE AULAS EN MUROS COLINDANTES Y EN LOSA		Foto 6: VISTA DEL CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-1866-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024
 Foto 7: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DAÑADA		 Foto 8: VENTANA DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DAÑADA, SIN VIDRIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MAL ESTADO	
 Foto 9: ÁREA DE PATIO ES DE TIERRA, PINTURA DE MUROS PERIMETRALES EN MAL ESTADO		 Foto 10: HUMEDAD EN LOSA, PUERTAS DAÑADAS Y PINTURA EN MAL ESTADO	
 Foto 11: EL BALCÓN DEL ÁREA DE COCINA ESTÁ DAÑADO		 Foto 12: LA VENTANA DEL MÓDULO DE AULAS ESTÁN DAÑADOS LOS VIDRIOS Y EL BALCÓN ESTÁ DAÑADO CON ÓXIDO	
 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo		 Fernando David de León Mañrique ARQUITECTO Col. No. 7,272	