

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                             |                   |                                |                                |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA         | MUNICIPIO:                     | SAN VICENTE PACAYA             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD AGRÍCOLA SAN NICOLÁS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-12-1867-42     | FECHA:                         | 9/12/2024                      |




Foto 1: PUERTAS DE METAL 4.1 Mantenimiento a estructura. 4.2 Sustitución de chapa.



Foto 2: VENTANAS 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 3: VENTANAS 5.5 Sustitución de vidrios.



Foto 4: PISO 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: PISO 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 6: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE. 14.3 Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras. 14.8 Sustitución de caja de registro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Brenda Sican</p> <p>Firma y sello del Presidente de la</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo P...</p> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                   |                                |                                |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA         | MUNICIPIO:                     | SAN VICENTE PACAYA             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD AGRÍCOLA SAN NICOLÁS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-12-1867-42     | FECHA:                         | 9/12/2024                      |



Foto 7: MUROS PERIMETRALES 15.1 Reparación de muro perimetral de block.



Foto 8: REPARACIÓN DE COCINA 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. 20.7 Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 9: REPARACIÓN DE COCINA 20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina.




Foto 10: REPARACIÓN DE COCINA 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Brenda Sicañ</p> <p>Firma y sello del Presidente de la</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo P</p> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

