

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2485-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024
 Foto 1: DE IZQUIERDA A DERECHA MÓDULO DE COCINA, AULAS DE LAMINA Y AULAS CON FUNDICION DE LOSA, NO TIENE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL		 Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTOR DE ESCUELA, PRESIDENTE DE OPF Y CONSULTOR A CARGO DE ESCUELA	
 Foto 3: EL MÓDULO DE AULAS PRESENTA HUMEDAD EN LOSA Y NO TIENE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL		 Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS DANADOS, UNO NO TIENE PUERTA Y LA ORTRA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	
 Foto 5: LA ESTRUCTURA METALICA PRESENTA OXIDO		 Foto 6: CONSULTOR EN ESCUELA	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Fernando David de León Mañrique ARQUITECTO Col. No. 7,272 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2485-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: MÓDULO DE AULAS, SANITARIOS EN MAL ESTADO, PUERTAS CON OXIDO, HUMEDAD EN LOSA



Foto 8: MÓDULO DE AULAS, SANITARIOS EN MAL ESTADO PRESENTAN FUGAS DE AGUA, PUERTA CON CORROSIÓN



Foto 9: LA PUERTA ESTÁ DAÑADA DEBIDO A QUE LOS SUJETADORES ESTÁN EN MAL ESTADO Y PRESENTAN ÓXIDO.




Foto 10: LA ESTRUCTURA METALICA PRESENTA OXIDO




Foto 11: ESTRUCTURA METALICA CON OXIDO, ANCLAJE DE LAMINAS MALOS, PUERTA CON OXIDO



Foto 12: HUMEDAD EN PAREDES DE SANITARIOS, PINTURA EN MAL ESTADO, NO TIENE PUERTA



Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Maanrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa